



نمای شرقی

سقف خریشته

بام

طبقه اول

نیم طبقه همگف

همگف

نیم طبقه زیرزمین ۱

زیرزمین ۱

تراز گذر شرقی

نیم طبقه زیرزمین ۲

-10.31



سقف خرپشته +15.035

بام +10.135

طبقه اول +6.635

نیم طبقه همگف +3.660

همگف -0.350

نیم طبقه زیرزمین ۱- -3.850

LENA
COMPETITION

روف گاردن

تورفتگی ورودی

نمای غربی

فلشینگ از ورق فولادی

خرپشته با پوشش سیمان سفید

لوور آلومینیومی با مقطع مستطیلی

نمای سیمانی طوسی
پوشش زیر لوورها

قاب نما
از ورق فولادی رنگ شده به رنگ ذغالی

ورق فولادی پوشش نما

درب شیشه ای اتوماتیک
برای ورودی مجموعه

فلاور باکس ساخته شده از ورق فولادی

سنگ گرانیت مشکی
برای پوشش کف ورودی

هندریل شیشه ای

سنگ اسکرچ طوسی

هندریل شیشه ای

قاب نما
از ورق فولادی رنگ شده به رنگ ذغالی

کرتین وال جهت پوشش نما

فلاور باکس ساخته شده از ورق فولادی

سنگ گرانیت مشکی
برای پوشش کف ورودی