

الف) اصلاح جانمایی ورودی پیاده به ساختمان از ضلع جنوب و مسیر ورودی




ب) اصلاح طراحی داخلی سرویس بهداشتی



پ) تغییر متریال کف پارکینگ و جدا کردن ورودی پیاده از پارکینگ
- جدا کردن ورودی پیاده با هماهنگی کارفرما حذف شد



ت) جداکردن فضای پارکینگ از هم با نور خطی:



ث) برای دیواره بیرونی طبقه همکف از طرح زیر ایده گرفته و دیوار حیاط طراحی شود.



ج) تراس به فضای ضلع غربی اضافه شود



چ) تایل سگمنت حذف شود.



ح) با فرض نمودن اضافه شدن پارکینگ واحد ششم، لطفا طرح ورودی پیاده در ضلع جنوب باز طراحی شود.

-اصلاح این مورد همانند مورد الف می باشد

