

نتایج داوری مسابقه رادو												
رتبه	امتیاز کل = پلان*0.5+ نتیجه*0.5	جمع امتیاز نما و ارائه	محوطه	کلیت ارائه	پلان	جمع امتیاز پلان	همکف	پارکینگ	منفی ۲	وزن	کلیت داوری	شماره فولدر
	10	10	0.1	0.2		10	0.5	0.2	0.2	0.1		
1	7.18	9.05	8	8	9.5	5.3	4	6	8	5	امتیاز	حسین محمدی
2	7.13	7.35	8	5	7.5	6.9	6	8	9	5	امتیاز	گروه توسعه مهندسی شهسان
3	7.10	7	6	2	8	7.2	8	4	10	4	امتیاز	محمدرضا ریاحی خرمشاهی
4	6.95	6	5	1	7	7.9	8	7	9	7	امتیاز	مهدی کیانی
5	6.78	6.65	10	8	5.5	6.9	5	8	10	8	امتیاز	تیم خوب - ارائه خوب - پلان متوسط - پذیرایی کوچک - سبک نما درست انتخاب نشده است.
6	6.75	6.7	6	6	7	6.8	5	8	10	7	امتیاز	نما مناسب - ضعف پذیرایی در پلان
7	6.05	5	5	5	5	7.1	8	7	5	7	امتیاز	پلان خوب - نما متوسط - ایراد ضایقه پارکینگ
8	5.70	3.8	4	2	4	7.6	8	5	10	6	امتیاز	پلان خوب - نما ضعیف - نوآوری مسیر سبز در همکف دارد.
9	5.33	4.2	3	1	5	6.45	6	4.5	9	7.5	امتیاز	پلان متوسط
10	5.23	4.35	5	2	4.5	6.1	6	7	7	3	امتیاز	پلان متوسط به خوب - نما متوسط
11	5.13	4.1	3	0	5	6.15	6.5	4	8	5	امتیاز	پنجره کوچک در نما مناسب نیست. پلان متوسط
12	4.95	5.2	3	4	6	4.7	5	3	5	6	امتیاز	پلان ضعیف - نما قابل نکات مناسبی دارد. نماها تکمیل نوسندند
13	4.93	4.5	3	4	5	5.35	4.5	5.5	8	4	امتیاز	بلوک شمالی محل نوزیر و تراس ها خوب انتخاب شده و لی مطبخ و کابینت واحد شمال فضای پذیرایی را خیلی گرفته - پلان بلوک جنوبی ضعیف - نما نکات مناسبی دارد.
14	4.75	5.1	3	3	6	4.4	6	5	0	4	امتیاز	پلان خوب ولی نوگیر کوچک - راه پله تا پارکینگ زرقه است!!! نما کاسپت خوبی دارد ولی مشرفیت ها رعایت نشده.
15	4.65	2.5	2	0	3	6.8	6	7	9	6	امتیاز	پلان متوسط - نما ضعیف - محل آشپزخانه نامناسب
16	4.60	5	4	7	5	4.2	4	5	5	2	امتیاز	پلان ضعیف - نما ضعیف
17	4.53	2.3	4	1	2	6.75	6.5	5	8	9	امتیاز	نما نکات خوبی دارد ولی زنگار ضعیف است. - پلان خوب
18	4.45	2	2	2	2	6.9	7	5	10	4	امتیاز	کلیت پلان خوب است. محل آشپزخانه خوب نیست.
19	2.20	1.8	1	2	2	2.6	3	4	0	3	امتیاز	پارکینگ ایراد ضایقه دارد - پلان ضعیف - نما ضعیف

رتبه یک گروه شماره ۶

رتبه دو گروه شماره ۴۵

رتبه سه گروه شماره ۲۳

0.00	0				0	امتیاز	پارکینگ ایراد ضایقه دارد - پلان ضعیف - نما ضعیف	بریا هندی
0.00	0				0	امتیاز	همه موارد مردود	محمد صادق صمدی
0.00	0				0	امتیاز	کانسپت پلان معمولی است - نما ضعیف	شقایق شیرودی
0.00	0				0	امتیاز	پارکینگ ایراد ضایقه دارد - پلان ضعیف - نما ضعیف	گروه معماری دایا
0.00	0				0	امتیاز	خیلی ضعیف	محمد هادی جلال کیان
0.00	0				0	امتیاز	خیلی ضعیف	محسن اصل نیا
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	فریدون صالح پور
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	استودیو معماری هیرمان
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	مهدی عیدی
0.00	0				0	امتیاز	تلاش زیادی روی نما کرده ولی نور کمی به داخل داده - پلان ضعیف	آلبه معماری آلادیزاین
0.00	0				0	امتیاز	نمای متحرک ولی ضعیف - پلان ضعیف	محمد رضا زاده
0.00	0				0	امتیاز	همان 29 با کمی تغییرات در نما	رامین حسین زاده
0.00	0				0	امتیاز	پلان خوب است ولی تغییرات لازم دارد، محل آشپزخانه در نما خوب نیست و یک اتاق نور ندارد. پنجره نما کوچک است	آرش امین
0.00	0				0	امتیاز	پلان متوسط به خوب ولی نوگیر کوچک - نما نوآوری دارد ولی آجر مورد نظر پروژه نیست. همکف تجاری نوآوری دارد.	فریبرز بوینادگاری
0.00	0				0	امتیاز	پارکینگ مردود - پلان خوب - نما ضعیف	جعبه سیاه (black box)
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	محمد باسپان
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	سید صدیقه دانشور
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	ادنا رهنما
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	پهروز شکریبگی
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	ایمان دانشور
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	زهرا سلمانی زاده
0.00	0				0	امتیاز	ضعیف	کمیل حق پناه