

0	پارکینگ ها غلط و بی کیفیت- لابی و ورودی ضعیف-پلانها بی تناسب																	طاق استودیو	12	حذف 1	15
0	4دستگاه پارکینگ حذف- لابی ورودی بسیار ضعیف																	دفتر طراحی سکویا	13	حذف 1	16
117	نما ضعیف-حذف یک دستگاه پارکینگ- ولی پلانها قابل تامل است	7	7	7	7	9	10	7	7	7	13	7	7	8	7	7	ساسان مجیدیان	14	حذف 2	17	
120	رمپ همکف از حیاط -حذف 2 پارکینگ - کانسپت نما قابل توجه ولی خام	6	7	7	7	7	15	7	7	8	12	8	7	7	7	8	مهدی حسینی	15	حذف 2	18	
0	پلان و نما ضعیف- بیشتر پارکینگ ها غلط و غیر قابل اصلاح																رویا کریمی	16	حذف 1	19	
0	پارکینگ ها غلط- ورودی نامناسب- ورودی واحدها ضعیف- پاسیو																احسان هنر دوست	17	حذف 1	20	
0	نما و پلان و ارائه همه ضعیف																محمدحسین ناصر بخت	18	حذف 1	21	
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	19		22	
129	رمپ همکف از حیاط -پارکینگها سالم- پلان ها خوب - نما متوسط	7	8	7	7	7	13	8	9	9	15	9	7	8	7	8	دفتر معماری بیش	20	حذف 2	23	
131	حذف 2 پارکینگ - لابی با مساحت تقریبا 60 - نما خوب	7	8	8	7	8	16	8	8	8	15	9	7	7	7	8	امیر سعید ایصالی	21		24	
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	22		25	
0	نما ضعیف																شقایق شیرودی	23	حذف 1	26	
102	پارکینگ ها غلط- ضوابط رعایت نشده- پلان و نما ضعیف	5	5	6	7	7	10	7	9	6	10	6	5	5	7	7	محمد کریمی	24	حذف 1	27	

0	لاپی ورودی بسیار ضعیف و راهرویی- پارکینگ ها غلط- ورودی واحدها از پله -																	استودیو معماری دید	40	حذف 1	43
126	پارکینگ ها صحیح- پلان معمولی- نما قابل قبول	7	7	8	8	8	15	6	5	8	14	8	6	10	8	8		زهرا توسلی	41	مرحله بعد	44
133	پارکینگ ها صحیح - پلان قابل قبول- نما قابل بررسی	9	8	8	8	8	13	7	9	8	14	8	8	10	8	7		گروه معماری گله دار و طهماسبی	42	حذف 2	45
119	چند تا از پارکینگ ها غلط- پلان قابل قبول- نما قابل بررسی	8	7	7	7	8	13	7	7	8	12	8	8	5	7	7		شهاب گرجی	43	حذف 2	46
0	پارکینگ ها غلط- نما فاقد کلیت - پلان ها ضعیف																	رضا امیری جمیلو	44	حذف 1	47
0	پلان ها ضعیف- نما شلوغ																	نادیا عظیمی مهر	45	حذف 1	48
0	پلان ها ضعیف- پارکینگ غلط- نما ضعیف																	ابوالقاسم دلیری فر	46	حذف 1	49
109	پارکینگ ها صحیح- لابی در جنوب-پلان متوسط	7		7	7	8	12	7	7	8	12	7	8	7	5	7		آیدا حسینی	47	حذف 2	50
124	ریمپ از پایین - یک پارکینگ حذف-نما	7	8	7	7	8	14	7	8	7	13	7	8	7	8	8		امید برزانیان	48	مرحله بعد	51
0	پارکینگ ها غلط- پلان و نما معمولی																	محمد مجاهد	49	حذف 1	52
113	پله 4 طرفه-لابی در زیرزمین نداریم-مشاعات ضعیف- پارکینگ ها غلط- پلان و نما قابل قبول	7	6	7	7	7	12	7	7	7	13	7	6	6	7	7		یاسمن اعتباریان	50	حذف 2	53
0	پلان و نما ضعیف- پله 4 طرفه																	علی برخوردار	51	حذف 1	54
0	پلان ها ضعیف - پارکینگ ها غلط- نما معمولی																	محسن تقی زاده	52	حذف 1	55
0	پلان و نما ضعیف- لابی کوچک																	برین فضلی	53	حذف 1	56
0	پلان و نما ضعیف- عدم رعایت ضوابط لابی آسانسور در طبقات- پارکینگ ها غلط																	نجیمه عباسی	54	حذف 1	57

0	پارکینگ ها غلط- پلان بسیار ضعیف- نما معمولی																	سیاوش صفری	55	حذف 1	58
0	حذف 3 پارکینگ - نما ضعیف- پلان ضعیف																	مهسا فتاحی	56	حذف 1	59
0	لاپه ورودی بسیار ضعیف و راهرویی- پارکینگ ها غلط- ورودی واحدها از پله -																	دیدپلاس استودیو	57	حذف 1	60
0	نما خیلی ضعیف- پلانها ضعیف- ارائه بسیار ضعیف-پارکینگ ها غلط-لاپه ضعیف																	عاطفه سجادی	58	حذف 1	61
0	حذف 3 پارکینگ-پلان ها معمولی- نما ضعیف- مشاعات ضعیف- لاپه ضعیف																	ملیکا درویشیان	59	حذف 1	62
0	پارکینگ ها غلط- جانمایی آسانسورها ضعیف- نما ضعیف- پلان مسکونی ضعیف																	مهسا بهار	60	حذف 1	63
0	نما ضعیف- پلان بدون تناسبات فضایی-سازه ضعیف																	بیتاگرونی	61	حذف 1	64
128	پارکینگ ها صحیح- لاپه ورودی خوب- پلان طبقات و نما قابل قبول	7	7	8	8	8	12	8	6	8	15	7	8	10	8	8	محمد امین عباسیان	62	مرحله 1	65	
117	حذف 2 پارکینگ- نما قابل قبول- پلان متوسط	8	7	7	7	7	13	7	6	7	14	7	6	7	6	8	مهران مرادی	63	مرحله 1	66	
0	پارکینگ ها صحیح- پلان ها ضعیف- نماها بدون هماهنگی بین سه وجه																مریم تیموری	64	حذف 1	67	
122	پارکینگ ها صحیح-لاپه کوچک- پلانها با روابط قابل قبول و تناسبات ضعیف- نما قابل قبول	7	7	7	7	7	13	6	7	9	12	8	8	10	6	8	محمدرضا ریاحی خرمشاهی	65	مرحله 1	68	
128	ریمپ از پایین- پلان ها قابل قبول- نما قابل بررسی	7	7	7	7	7	13	7	7	9	14	8	8	10	9	8	سارارائی	66	مرحله 1	69	
0	پارکینگ ها غلط- کدهای ارتفاع غلط- روابط پلان معمولی- نما قابل قبول																نغمه مفیدی	67	حذف 2	70	
124	پارکینگ ها صحیح- نما و پلان قابل قبول	7	7	7	7	7	13	8	8	7	14	7	8	10	7	7	بابک بابایی	68	مرحله 1	71	
121	پلان قابل قبول- نما ضعیف- پارکینگ ها صحیح	7	7	7	7	7	12	7	7	8	14	8	7	10	6	7	استودیو معماری پیوست	69	حذف 2	72	

0	پلانشا و نما ضعیف																	رضا خنکدار	70	حذف 1	73
125	پلان خوب- نما قابل بررسی- پارکینگ ها صحیح	8	7	7	7	7	13	7	9	8	13	8	7	10	7	7		وحید رهبری مندولکانی	71	مرحله 1	74
0	پلان طبقات ضعیف- نما معمولی- لابی کوچک -پارکینگ ها تقریبا صحیح																	سمانه مشفق فر	72	حذف 1	75
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																		73	حذف 1	76
0	ورژن اتوکد بالاست - پلان ضعیف با دسترسی های پراکنده به خصوص در واحد جنوبی-نما شلوغ و دارای اغت																	حسن سلامی	74	حذف 1	77
0	پلان طبقات بسیار ضعیف- نما ضعیف- پارکینگ ها صحیح																	علیرضا نظری	75	حذف 1	78
0	پلانشا ضعیف - نما ضعیف-پارکینگ ها غلط																	سروش	76	حذف 1	79
123	رهمپ از پایین - پلان تقسیم بندی شده - نما قابل بررسی	7	7	7	7	8	14	7	7	7	14	8	7	9	7	7		استودیو خاکستری	77	مرحله 1	80
0	پلان طبقات و نما ضعیف																	مژگان فاتح	78	حذف 1	81
0	پلان معمولی - نما بسیار ضعیف- حذف 2 پارکینگ																	هیلا فتیحی / نگار کرملو/ناهید هراتیان	79	حذف 1	82
126	پارکینگ ها صحیح - لابی قابل قبول -	7	7	7	6	7	14	7	8	7	14	8	8	10	8	8		فریا دیزاین	80	حذف 2	83
0	پلان متوسط با پرت فضایی - نما ضعیف - پارکینگ ها3 دستگاه حذف																	فرزانه بلادی	81	حذف 1	84
0	پلان و نما خیلی ضعیف																	زهرا نصیری	82	حذف 1	85
0	پلان و نما ضعیف- حذف 3 پارکینگ																	ندا دارابی	83	حذف 1	86
124	نما قابل قبول - پلان قابل قبول - لابی هر دو آسانسور 150	7	7	7	7	7	15	8	9	9	14	7	7	7	6	7		مهديس شبيري	84	مرحله 1	87

0	پلان طبقات ضعیف- پارکینگ ها و رمپ ها ضعیف - نما معمولی																	مریم سالک	85	حذف 1	88
136	پلانهای طبقات قوی - پارکینگ ها صحیح-در مجموع پلانها خوب - نما خیلی معمولی	8	8	8	8	8	12	8	8	10	15	9	9	10	7	8	علی قویمی	86	حذف 2	89	
138	حذف 2 پارکینگ - پلان طبقات با جانمایی و ارتباطات فضایی خوب	7	8	8	8	8	16	8	9	9	18	9	8	8	6	8	مرتضی نقیب زاده	87	مرحله 2	90	
0	حذف 2 پارکینگ - پلان طبقات ضعیف - نما معمولی																امین جنگدوست	88	حذف 1	91	
114	فقط نما - پلان طبقات هم قابل بررسی- پارکینگ ها غلط- پله همکف به اول غلط	6	7	7	6	7	15	7	7	8	13	7	6	4	8	6	محمد امینیان	89	حذف 2	92	
127	پلان واحدها خوب(آشپزخانه نور ندارد)- نما قابل بررسی	6	7	7	6	8	14	8	7	8	15	8	8	9	8	8	یاسمن برغمندی	90	حذف 2	93	
125	ورژن اتوکد بالاست- پلانها قابل قبول- نما قابل بررسی	7	7	7	7	8	12	8	8	7	15	8	8	9	7	7	مهدیه هاشمی	91	حذف 2	94	
0	پلانها و نماها بسیار ضعیف- رندر ندارد																مهسا پ	92	حذف 1	95	
0	پلان ها و نما ضعیف- پارکینگ اکثرا حذف																سیده صدیقه دانشور	93	حذف 1	96	
0	پارکینگ ها غلط- نما ضعیف- پلان در حد قابل قبول																مهندسین مشاور آتی شار	94	حذف 1	97	
0	پلان ضعیف - نما ضعیف - حذف 4 پارکینگ																ماهان آهی	95	حذف 1	98	
115	حذف یک پارکینگ- پلانها قابل قبول-نما قابل بررسی	7	6	7	6	6	12	6	7	8	12	8	7	8	8	7	محمد سعید هاتفی	96	حذف 2	99	
0	پلان و نما ضعیف- ورژن اتوکد بالا- پلانها تصویر نشده- کیفیت رندر پایین																محمد هادی جلالی کیان	97	حذف 1	100	
127	حذف 2 پارکینگ- پلان و نما قابل قبول	7	7	7	7	7	15	7	7	9	14	8	8	8	8	8	سید محسن موسوی نیک	98	حذف 2	101	
116	حذف 3 پارکینگ- واحد جنوبی ضعیف	7	7	7	7	7	14	6	7	7	14	6	7	7	7	6	دفتر معماری چکاد چکاد	99	حذف 2	102	

103	حذف 2	100	محدثه مشککشا	6	7	7	6	7	15	7	7	8	13	7	6	4	8	6	114	فقط نما - پلان طبقات هم قابل بررسی- پارکینگ ها غلط- پله همکف به اول غلط(مثل 89)
104	حذف 2	101	فاطمه رضایی	6	7	7	6	7	17	7	7	8	13	7	6	4	8	6	116	فقط نما - پلان طبقات هم قابل بررسی- پارکینگ ها غلط- پله همکف به اول غلط(مثل 89)
105	مرحله ب	102	میلاذ غفاریا	7	7	7	8	8	15	7	9	7	12	7	7	8	6	8	123	پلانشا معمولی- پارکینگ ها متوسط- نما ساده و باکلیت(قابل قبول)
106	حذف 2	103	حدیث شاپوری / سارا صمدی	7	7	6	7	7	12	7	7	8	12	6	8	10	5	7	116	پلانشا معمولی- نما قابل بررسی
107	مرحله ب	104	توسعه پایدار هزاره سوم	8	8	9	9	9	18	8	9	9	18	9	8	10	7	9	148	پلانشا خوب- پارکینگ ها سالم- نما خوب و با هارمونی بین سه وجه - رندره‌های خوب
108	حذف 2	105	پریسا کشاورز	8	7	7	7	9	16	8	7	8	15	7	7	8	8	7	129	نما قابل قبول
109	حذف 2	106	رزنو دیزاین	7	6	6	7	7	13	6	6	7	13	7	7	9	7	7	115	آکس 6 پایین بیاید که پارکینگ ها درست شوند- رمپ طولانی چرا؟
110	حذف 1	107	آرش گرایش نژاد																0	پلان معمولی- نما ضعیف-پارکینگ ها ایراد دارند
111	حذف 2	108	توحید رهبری	7	7	7	7	8	16	7	7	7	14	8	7	10	7	7	126	نما قابل قبول
112	حذف 2	109	آرک پارس بوم	7	7	7	7	8	14	8	7	7	15	8	7	10	6	8	126	پلان ها و نما قابل قبول
113	حذف 1	110	مهسا طالشی																0	پلان طبقات قابل قبول ولی پارکینگ ضعیف(در 3 طبقه و رمپ بی مورد!!!) و نمای ضعیف
114	حذف 1	111	علیداد پیرنظر																0	پارکینگ های غلط- نما ضعیف - عدم توجه به خواسته های طرح
115	حذف 1	112																	0	طرحی با این شماره وجود ندارد
116	حذف 2	113	مهندسین طرح و ساخت آریسمان	7	6	7	7	7	14	7	7	6	12	7	7	9	6	7	116	یک پارکینگ حذف - نما قابل بررسی
117	حذف 1	114	محمد حیدریان															7	7	پلانشا بدون تناسب- نما ضعیف(کولازی از احجام نامعلوم)

119	سالن ها کوچک به خصوص واحد جنوبی-	7	7	7	7	8	12	7	7	6	13	7	7	10	7	7	استودیو معماری چناران	115	حذف 2	118
122	نما خوب- حذف 3 پارکینگ	7	7	7	7	7	16	7	8	7	14	7	8	6	7	7	معماری ساجی	116	مرحله 1	119
0	پارکینگ لابی ندارد(با گذاشتن لابی 5 پارکینگ حداقل حذف می شود)- عدم تناسب فضاها در طبقات- نما ظ																مهلا مشایخی	117	حذف 1	120
116	حذف حداقل 5 پارکینگ ولی با جابه جایی آسانسور میتوان اصلاح کرد- واحد شمالی 2 خوابه شده است- نما خوب	7	7	6	7	7	14	6	8	9	11	8	8	4	7	7	محمد رضا عمرانی	118	حذف 2	121
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	119		122
126	نما خوب	7	7	7	7	7	16	7	7	8	14	7	7	10	8	7	چهارچوب استودیو	120	مرحله 1	123
108	حذف 4 پارکینگ- نما قابل قبول	6	6	7	6	5	14	6	6	7	12	7	6	6	7	7	غزاله قربانی / مهدی اجری پور	121	مرحله 1	124
124	رسمپ از پایین - نما خوب	7	7	7	7	7	15	7	7	8	14	7	7	10	7	7	امین شیرزاد	122	مرحله 1	125
124	رسمپ از پایین - نما خوب	7	7	7	6	6	15	7	8	8	14	8	7	10	7	7	شین استودیو	123	مرحله 1	126
124	نما خوب	7	7	7	7	7	14	7	8	8	14	7	7	10	7	7	بشرا اصفهانی	124	مرحله 1	127
0	پلانها و پارکینگ ضعیف- استفاده از چوب به عنوان متریال غالب در نما																کامبیز مشتاق گوهری	125	حذف 1	128
127	نما قابل بررسی-پلانها قابل قبول	7	7	7	8	8	13	7	7	7	15	8	7	10	8	8	فرناز گرامیان	126	حذف 2	129
0	حذف 5 پارکینگ - نما ضعیف																مهدی زینلی	127	حذف 1	130
0	پلان و نما نیمه ضعیف																شادی فتحعلی زاده	128	حذف 1	131
0	رسمپ ها و پارکینگ ها غط- نما ضعیف																امیر محمد بی باک	129	حذف 1	132

125	نما و پلان ها خوب	8	7	7	7	6	15	7	7	8	15	7	7	10	7	7	دفتر معماری هوجهر	130	مرحله 1	133
0	پارکینگ ضعیف- پلان ضعیف- نما ضعیف																استودیو معماری هیرمان	131	حذف 1	134
0	پلان ضعیف- نما ضعیف																بریا شریفی	132	حذف 1	135
0	پلان قابل قبول- نما ضعیف- پارکینگ ها غلط																آتلیه معماری آلاذیزاین	133	حذف 1	136
0	نما خیلی ضعیف- پلان و پارکینگ قابل قبول																هنگامه حسینی فیروز آبادی	134	حذف 1	137
136	پلان ونما خوب	8	7	8	8	8	16	8	8	9	17	8	7	9	7	8	نجمه رونقی	135	مرحله 1	138
116	پلان معمولی- نما قابل بررسی	7	7	7	7	7	14	7	6	6	12	6	7	9	7	7	حمیدرضا ادیبی	136	حذف 2	139
0	پلان قابل قبول - نما ضعیف																سهند جدیری	137	حذف 1	140
0	پلان ضعیف- نما ضعیف																علی تاج الدینی	138	حذف 1	141
107	پلان معمولی - پارکینگ ها صحیح- نما یا حجم قابل قبول(رندر ضعیف)	7	5	6	6	6	13	6	6	6	12	6	6	9	6	7	علیرضا یوسفی	139	حذف 2	142
0	پارکینگ ها غلط- پلان معمولی- نما ضعیف																طاهره اصغری	140	حذف 1	143
0	حذف 5 پارکینگ - پلان معمولی- نما ضعیف																شرکت خط و نقش	141	حذف 1	144
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	142		145
0	پلان قابل قبول - نما خیلی ضعیف																افشار ملکی	143	حذف 1	146
0	پلان نیمه ضعیف- نما ضعیف																لیلا بدیعی	144	حذف 1	147

0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	145	148		
0	پلان و نما ضعیف- رمپ ها و پارکینگ غلط																	146	معماری سینا	حذف 1	149
0	پلان ضعیف- نما تقریبا ضعیف- 2 پارکینگ حذف-پله ها 3 طرفه																	147	عادل اعتمادی	حذف 1	150
116	یک پارکینگ حذف - نما قابل بررسی	7	7	7	7	8	13	6	8	7	13	6	7	8	6	6	148	امید خدابنده لو / نیوشا بابا امیری	حذف 2	151	
0	پارکینگ و رمپ غلط-پلان متوسط- نما ضعیف																	149	مهدی کاظمی	حذف 1	152
0	پلان و نما ضعیف																	150	مهتاب احمدی	حذف 1	153
0	پلان و نما ضعیف																	151	عاطمه جولایی	حذف 1	154
0	پلان و نما ضعیف																	152	امیر مرشدلو	حذف 1	155
0	طرحی با این شماره وجود ندارد																	153			156
123	رمپ از پایین- نما خوب- پلان ها قابل قبول - تیپ متفاوت پلانها ارائه نشده است	7	7	7	7	6	15	6	6	8	13	8	7	10	8	8	154	مهدی کیانی	مرحله 1	157	
0	نما ضعیف- پلانها قابل قبول																	155	آرش عطایی	حذف 1	158
0	نما ضعیف - پلان متوسط- پله سه طرفه																	156	استودیو معماری پادیاو	حذف 1	159
0	نما ضعیف - پلان متوسط																	157	مولود کشتکار	حذف 1	160
0	پلان ضعیف- نما متوسط-پارکینگ ها چند دستگاہ حذف																	158	فرید مہراز	حذف 1	161
0	پلان ها ضعیف با هدررفت فضایی - نما ضعیف- پله در پاگرد																	159	عبیرضا شامیانی	حذف 1	162

0	نما ضعیف - پلانها ضعیف																	فروغ مهمان نواز	160	حذف 1	163
109	پارکینگ ها صحیح- نما قابل بررسی - پلان ها متوسط	7	6	7	7	7	13	7	7	7	7	7	6	9	5	7	مریم محمد دوست	161	مرحله 1	164	
115	پارکینگ ها غلط- پلان واحد متوسط - نما خوب	7	5	6	7	7	16	7	10	6	12	7	6	5	7	7	کمیل حق پناه	162	حذف 2	165	
0	نما ضعیف - پلانها ضعیف بدون پرزائنه																محمد حسین داوود آبادی	163	حذف 1	166	
0	نما ضعیف- پلانها ضعیف - پارکینگ و لابی ضعیف																میثا مرید اسعدی	164	حذف 1	167	
113	نما خوب - پلانها قابل قبول - پلان زیرزمین یک ارائه نشده - پرزائنه پلان ندارد- ورودی اتومبیل همکف غلط	7	4	6	6	6	15	7	8	7	14	7	6	6	7	7	شایان کریمی / مریم مرادی فر	165	مرحله 1	168	
115	نیمی از پارکینگ ها حذف - نما قابل بررسی - پلان قابل قبول	7	7	7	7	7	12	7	8	7	14	7	7	4	7	7	حمیدرضا م.پور	166	حذف 2	169	
0	رسم پایین - پلان ضعیف - نما ضعیف																دفتر معماری بهشت	167	حذف 1	170	
0	نما ضعیف و دارای اغتشاش گوی اینکه هر وجه جداگانه طراحی شده- پلان قابل قبول -پارکینگ ها و ورودیها غلط																بهنام قربانی برزگر	168	حذف 1	171	
0	نما ضعیف - پلان ضعیف- لابی ضعیف-																گروه معماری حافظ	169	حذف 1	172	
0																				173	
0																				174	
0		راهنمای رنگ ها																	175		
0		حذف در مرحله اول																	176		
		حذف در مرحله اول																	177		

